



Alle maatvoering is strikt indicatief en dient op de werf gecontroleerd te worden door de aannemer.

dossiernr.: 25.213
datum: 22/06/26
plannummer: p 11

Bestaande toestand
S_B Doorsnede B-B