

Krnlst: 20.67

bestaande en ongewijzigd
en onbekend dakpakket

Krnlst: 20.57

bestaande en ongewijzigd
en onbekend vloerpakket

17.31

bestaande en ongewijzigd
en onbekend vloerpakket

14.06

bestaande en ongewijzigd
en onbekend vloerpakket

10.77

15.70

12.78

bestaande en ongewijzigd
en onbekend vloerpakket

vermoedelijke
positie van reeds
afgebroken
schouw

Krnlst: 16.42

dicht gemaakt raam

13.45

246

237

10.77

doorsnede S01 bestaand

1:50