

Bestaande toestand



vorste schouw

- voor- en oostkant: rode bakstenen
- achter- en westkant: cementbezetting

zwarte dakpannen



aansluiting voorgevel
Coupure 241



aansluiting voorgevel
Coupure 245

*dakgoot en betonelementen
onder dakgoot, rond vensters en
rond erker
geverfd in dezelfde kleur*

rode gevelsteen

*doorlopende vensterbanken in
arduin*

*ramen en voordeur: origineel
houten schrijnwerk*

arduinen plint