achterste zone niet meetbaar
door stelling voor gebouw

bestaand dakraam
te demonteren

bestaand dakraam
te demonteren

afwerking in crepi

afwerking in crepi

badkamer

SLAAPKAMER 2

LIFT

NACHTHAL
PAS
669

WC

inloopdouche

sierrad.

Woning nr 22

Woning nr 18

NR 22

NR 18

Proximus

nieuwe toestand - tweede verdieping

schaal 1:50

OPDRACHTGEVER

MINERAL SOLUTION COMMV

BOUWPLAATS

Willem Wenemaerstraat 20
9000 Gent

0 100 200 300 400 cm

ZIE BIJZONDERE VOORWAARDE(N)