






LEGENDE

Symbolen

	Referentiepunt
	Relatief hoogtepijl
	Foto
	Perceelsgrens
	Bestaande toestand
	Bestaande toestand - afbraak
	Nieuwe toestand
	Grijswater
	Regenwater
	Zwartwater
	Toegang tot gebouw
	Straatverlichting
	Rioolinspectieput
	Isolerende voorzetwand
	Buitenisolatie
	Controleput

	plat dak
	hellend dak in dakpannen
	waterdoorlatende verharding
	onverhard/gras

Materialen

- ① dakpannen - rood
- ② crepi - geel/grijs
- ③ buitenschrijnwerk - hout
- ④ crepi - grijs
- ⑤ trespa - antraciet

**ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)**