

1. gevelafwerking - gevelsteen, gekleed in gebroken wit
2. gevelplint - natuursteen, licht genuanceerde kleur
3. dakbedekking in donkere leien
4. stalen buitenschrijnwerk, donker bruin/zwarte kleur
5. heldere beglazing
6. houten bekleding, hardhout, donker gebeitst
7. natuurzinken kraal



ACHTERGEVEL WONING (OOST) nieuwe toestand

Veurestraat 26, Afsnee  
Dhr. & Mevr. Saey - De Pauw  
1 / 100  
04.06.2024