

contactpersoon : ir. Géraldine Welvaert
telefoon : 09/326 86 30
email : geraldine.welvaert@groupvanvooren.com
plaats : Zelzate
datum : 21 april 2020
uw kenmerk : -
ons kenmerk : ORGMA1903476/4/gw
cc : -
bijlagen : -

VK Architects & Engineers Axxes Business Park Guldensporenpark Building A4 9820 Merelbeke

Onderwerp : Voorlopig beproevingsverslag grondonderzoek

Geachte Mevrouw, Geachte Heer,

In bijlage treft u de resultaten aan van gemeten grondwaterstanden in geplaatste peilbuizen.

Opdrachtgever : VK Architects & Engineers
Axxes Business Park
Guldensporenpark Building A 4
9820 Merelbeke

Werk : Gent – Moervaartkaai 1

Uitgevoerde proeven : opmeten grondwaterstanden in bestaande peilbuizen



ir. Géraldine Welvaert
Technisch verantwoordelijke



Kristof Van Vooren
Gedelegeerd bestuurder

Opmeten grondwaterstanden

In rapport ORGMA1903476/2 werd de plaatsing van 3 peilbuizen beschreven.

Op verschillende tijdstippen werd de grondwaterstand in deze peilbuizen opgemeten (zie onderstaande tabel).

waterstand [T.A.W.]						
peilbuis	25/09/19	17/10/19	19/11/19	17/12/19	14/01/20	14/02/20
P1	+ 4,66	+ 5,33	+ 5,13	+ 5,43	+ 5,40	+ 5,78
P2	+ 4,59	+ 4,74	+ 4,94	+ 5,29	+ 5,39	+ 5,54
P3	+ 4,69	+ 5,37	+ 5,42	+ 5,52	+ 5,52	+ 5,72

waterstand [T.A.W.]						
peilbuis	11/03/20	03/04/20				
P1	+ 6,02	+ 5,23				
P2	+ 6,79	+ 5,61				
P3	+ 6,29	+ 5,52				

