

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 3 221 86 08 - dmlnorth@vincotte.be

040-INSP

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens

Uw klantnummer: 0018193500

Contractnummer: 1058087/75000

Verslagnummer: ANT/35/14767774/00/NL/000

ID Report N° : 541268570381

• Uw gegevens

Ref:

Volvo Cars Belgium N.V.
John Kennedylaan, 25/273
9000 Gent
België

• Interventiegegevens

Plaats: Volvo Cars Belgium N.V.

John Kennedylaan, 25/273

9000 Gent

Datum: 10/10/2024

Uitgevoerd door: IDE BLANCKAERT

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 10/10/2027

Opstelling:

Afdeling: noodgenerator

Gebouw: GD

Uw nummer: T 5

Gekeurde installatie:

Houder nr.: T5, product: gasolie, volume: 3.000 liter.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Voor de Directeur Generaal

2019/HIdeBlanckaert

Uitgiftedatum : 10/10/2024

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienstelling van de installatie, verslag Vinçotte, datum: 17/12/2007, ref.: 6GP/35/60203030/00/NL/000.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 01/04/2021, ref.: ANT/35/13777253/00/NL/000.
- Houder(s): Desplentere.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

NAZICHT LEKDETECTIESYSTEEM.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [217016030857]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

10/10/2027
Afdeling: noodgenerator
Gebouw: GD
Uw nummer: T 5
Houder nr.: T5, product: gasolie, volume: 3.000 liter.

Gekeurde installatie:

Kenmerken van de vergunning [217016030860]

Exploitatatievergunning:

ref.: 082/44021/420/1/A/10, datum: 09/06/2009, geldig tot 09/06/2029.

Kenmerken van de houder [217016030858]

Constructeur:	Desplentere
Constructienummer:	0700395
Prototypenummer houder:	CPH05/0413-HCC001
Volume:	3.000 l
Type:	dubbelwandige houder
Bouwjaar:	2007
Materiaal:	ST37/2
Code voor constructie:	BS 799 PART 5 + C.V.G.P.
Type lekdetectiesysteem:	kijkglas onderaan
Type overvulbeveiliging:	thermische sonde
Prototypenummer overvulbeveiliging:	99/H031/0702 000 1

Kenmerken van de opslag [217016030859]

Naam:	gasolie
Vlampunt:	≥ 55 en ≤ 75 °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	2 (GHS02+07+08+09)



Installatie:

gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de leidingen [541268570762]

Type:

toegankelijk
enkelwandig

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va

Vaststellingen:

- 1. Er werd een logboek aangemaakt voor het kijkglas. Gelieve deze periodiek in te vullen en ons bij elk beperkt onderzoek voor te leggen.