

Rapport noodverlichting Charlatan

Vlasmarkt 6 en 8, 9000 Gent

Datum: 11/04/2025

Testmethode: onderbreking zekering, duurtijd 30min.

KRING 1 Café, kast inkom sas, plon "C"

- 1: ladder sas, OK
- 2: ladder inkom voordeuren, OK
- 3: muur boven subwoofer podium, OK
- 4: ladder linkerkant podium, OK
- 5: boven WC deur uitgang naar cafe, OK
- 6: muur midden gang WC's, OK
- 7: rokersruimte boven deur, OK

KRING 2 Zaal, kast achter toog, plon "AC"

- 1: Lockers, boven uitgang naar zaal, OK
- 2: ladder boven toog, OK
- 3: plafond midden zaal, OK
- 4: boven uitgang zaal naar gang/koer, OK
- 5: gang splitsing Belgica/zaal/gang naar koer, OK
- 6: gang naar koer rechts midden, OK
- 7: uiteinde gang naar koer, boven deuropening koer, OK
- 8: Plafond lockers buiten, OK
- 9: boven deur koer naar gang straat, OK
- 10: plafond gang naar straat, OK

Kring 3 Belgica, kast achter DJ-booth, plon "B"

- 1: boven zwarte deur naar gang/koer, OK
- 2: ladder toog, OK
- 3: boven elektrische kast DJ-booth, OK
- 4: ladder DJ-booth, OK
- 5: doorgang zaal naar toog, OK
- 6: uitgang naar WC/koer, OK
- 7: plafond midden wc's, OK
- 8: boven deuropening naar koer binnenkant, OK
- 9: boven deuropening koer buitenkant, defect toestel vervangen
- 10: onder afdak bache, defect, toestel vervangen

Steve Mestdagh