

Contact zetel:

Noorderlaan, 87
B-2030 Antwerpen
t. + 32 (0)3 545 48 88
t. + 32 (0)3 545 48 89
e. sgs.antwerp.sgsssb@sgs.com

DE PECKER GENT NV

T.a.v. Sven Van Hecke
Eddastraat 43
B – 9042 DESTELDONK

U/ref.:

O/ref: Rap.A20101006-80486-HDO-01 ID / HDO-JD / WOM: 80527-1/ Boss: 80486 / GB: /

Antwerpen, 02/12/2010

Indienststellingsverslag van een bovengrondse houder
volgens Vlare II afdeling 5.17.3.4

<u>Plaats van onderzoek:</u>	Eddastraat 43 9042 Desteldonk	<u>Datum van onderzoek:</u>	06-10-2010
De milieudeskundige:	Herman Dom 2006HSGS016	Eerste beperkt onderzoek voor:	06-10-2013
Contactpersoon:	Sven Van Hecke	Eerste algemeen onderzoek voor:	06-10-2030
Exploitant:	De Pecker Gent NV		

Identificatie

Tanknummer:	1	Technische steekkaart :	Zie pagina 2
-------------	---	-------------------------	--------------

Omschrijving van het onderzoek, bevindingen: zie volgende pagina(s)

Besluit

- ☒ De houder en installaties voldoen aan de onderzochte criteria van Vlare II.
Volgens de reglementering van Vlare II dient:
- een volgend periodiek algemeen onderzoek te gebeuren binnen de 20 jaar, voor 06-10-2030
 - een volgend periodiek beperkt onderzoek te gebeuren binnen de 3 jaar, voor 06-10-2013
- ☐ De houder en installaties voldoen niet aan de onderzochte criteria van Vlare II. Zie laatste pagina.

De milieudeskundige

Voor de technische directie,

Herman Dom

Bart Fraussen, Team Leader

De geldigheid van dit rapport is gedekt door:

- Europese accreditatie: /.
- Federale erkenning: /.
- Europese Notificatie: /.

Voor de installaties op werkplaatsen, krachtens artikel 14 van Codex, Titel II, Hoofdstuk IV, zal het huidige document ter kennis voorgelegd worden tijdens de eerstkomende vergadering aan het Comité voor preventie en bescherming op het werk, indien dit bestaat binnen het bedrijf. Dit document moet tevens overgemaakt worden aan iedere preventieadviseur van de huurders van uw installaties. We raden U eveneens aan om een exemplaar van het verslag ter beschikking te stellen van de onderhoudsdienst.

Dit rapport wordt uitgegeven door SGS Statutory Services Belgium onder beding van haar algemene voorwaarden in uw bezit.

SGS Statutory Services Belgium ASBL/VZW
Siège/Zetel

Bd International/Internationalelaan, 55/D 1070 Bruxelles/Brussel t+32(0)2 411 60 35 f+32(0)2 411 38 70

Member of the SGS Group

SSB_BLSO050V-ID_A.08N

RPM/RPR Bruxelles/Brussel TVA/BTW BE 0407 573 610 DEXIA 552-2890500-45

Omschrijving van het onderzoek

Dit onderzoek werd uitgevoerd volgens de voorschriften van VLAREM II afdeling 5.17.3.4 en volgens onze interne procedure TEC SO 050V. Dit verslag attesteert de conformiteit van de houder ten tijde van onderzoek met bovenvermelde bepalingen. Het besluit is gebaseerd op de informatie die de exploitant ons ter beschikking stelde en op de inspectie van de houder in de staat waarin deze ons werd aangeboden. Het uitgevoerde onderzoek geeft derhalve geen garantie dat de houder vrij is van verborgen of toekomstige gebreken, noch dat de toebehoren naar behoren functioneren.

Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.
De vermelde besluiten zijn enkel van toepassing op de geïnspecteerde onderdelen.

Technische steekkaart

Product:	Witte Diesel		
Productklasse:	Chemisch: /	i.f.v. vlampunt: P3	
Fabrikant:	Michiels		
Plaats:	Aarschot		
Constructienummer:	03 / 1081		
Bouwjaar:	2003	Bouwcode:	NBBN I 03-004
Inhoud (m³):	8.300 l	Ontwerpdruk:	3 Bar
Hoogte/lengte (m):	4.6 m	Diameter/breedte (m):	1.6 m
Verwarmingsuitrusting:	☐ Ja ☒ Neen	Type:	/
Inwendige coating:	☐ Ja ☒ Neen	Mixer/roerwerk:	☐ Ja ☒ Neen
Type van houder:	☐ Verticaal ☒ Horizontaal		
	☐ Geïsoleerd ☒ Niet geïsoleerd		
	☐ Vast dak ☐ Vlottend dak		
	☐ Enkele seal ☐ Dubbele seal		
	☐ Conisch dak ☐ Bolvormig dak		
	☐ Enkelwandig ☒ Dubbelwandig		
	☐ Andere:		
Beveiligingen:			
Overvulbeveiliging:	Fabrikant:	GOK	Type: Gws
	Prototype nummer: 99 / H031 / 03060501		
Drukbeveiliging:	☐ Aanwezig ☒ Niet aanwezig		
Atmosferische ontluchting:	☒ Aanwezig ☐ Niet aanwezig		
Kwaliteit en dikte van gebruikte staalsoort:			
		Materiaal	Nominale plaatdikte (mm)
Bodem:	Kroonplaat:	/	/
	Bodemplaten:	/	/
Wand:	Aantal ringen: 1	Staall	5 mm
Dubbele mantel:	Aantal ringen: 1	Staal	3 mm
Dakplaten:		/	/
Bolkappen:		Staal	3 mm

Dit rapport wordt uitgegeven door SGS Statutory Services Belgium onder beding van haar algemene voorwaarden in uw bezit.

Algemeen

Voorwaarden			
Bijzondere voorwaarden in de uitbatingvergunning opgenomen volgens verklaring van de klant:	☐ Ja Nota:	☒ Neen	
Waterwingebied/beschermingszone:	☐ Ja	☒ Neen	
Klasse-indeling	☐ 1	☐ 2	☒ 3

Uitgevoerd onderzoek

1. Controle van de houder						
	NVT	In orde	Niet in orde	Inbreuk	Opmerking	Nota
Verklaring van conformiteit:	/	☒	☐			
Prototypenummer:	☐	☒	☐			
Peilmeetinrichting:	/	☒	☐			
Kenplaat:	/	☐	☐		1	
Gegevens op houder :	☐	☒	☐			
Aarding (P1/P2) visuele aanwezigheid:	☒	☐	☐			

2. Omgeving van de houder						
	In orde	Niet in orde	Inbreuk	Opmerking	Nota	
Fundering:	☒	☐				
Dimensionering inkuiping:	☐	☐			N.v.t.	
Attest vloeistofdichtheid van de inkuiping :	☐	☐			N.v.t.	
Attest resistentie t.o.v. opgeslagen product :	☐	☐			N.v.t.	
Scheidingsafstanden:	☒	☐				
Vluchtadders:	☐	☐			N.v.t.	

3. Controle van de leidingen en toebehoren						
	NVT	In orde	Niet in orde	Inbreuk	Opmerking	Nota
Dichtheid leidingen, koppelingen,...:	☐	☒	☐			
Niet toegankelijke leidingen:	☒	☐	☐			
Equipotentiaalverbinding (P1/P2):	☒	☐	☐			

4. Controle op de doeltreffendheid van het waarschuwings- of beveiligingssysteem tegen overvulling						
	NVT	In orde	Niet in orde	Inbreuk	Opmerking	Nota
Beveiliging voor maximaal toegestane vulhoogte 95%	☒	☐	☐			
Beveiliging voor maximaal toegestane vulhoogte 98% (<i>automatische onderbreking dmv vb afsluiter</i>)	☐	☒	☐			
Aanwezigheid van het door de constructeur ondertekend attest:	☐	☒	☐			

5. Controle op de doeltreffendheid van het waarschuwingssysteem van een permanente lekdetectie (dubbelwandige houder)						
	NVT	In orde	Niet in orde	Inbreuk	Opmerking	Nota
Lekdetectiesysteem (aanwezigheid en test):	☐	☒	☐		2	
Aanwezigheid attest/Prototypekeuring:	☒	☐	☐			

6. Controle op de doeltreffendheid van de eventuele aanwezige voorzieningen ten behoeve van damprecuperatie						
	NVT	In orde	Niet in orde	Inbreuk	Opmerking	Nota
Voorzieningen:	☒	☐	☐			

7. Controle op de brandbeveiliging (P1/P2)						
	NVT	Aanwezig	Niet aanwezig	Inbreuk	Opmerking	Nota
Dossier voor de brandweer:	☒	☐	☐			
Permanent Brandbestrijding(P1&P2>1miljoen Liter)	☒	☐	☐			

Dit rapport wordt uitgegeven door SGS Statutory Services Belgium onder beding van haar algemene voorwaarden in uw bezit.

Inbreuken – Opmerkingen – Nota's
<u>Inbreuken</u> Geen.
<u>Opmerkingen</u> - Het bouwjaar van de tank ontbreekt op de kenplaat. - Voor de controle van het permanent lekdetectiesysteem wordt er een logboek bijgehouden.
<u>Nota's</u> - Milieuvergunning ter inzage nog voor te leggen. - Brandstofverdeelininstallatie met één verdeelslang.

Dit rapport wordt uitgegeven door SGS Statutory Services Belgium onder beding van haar algemene voorwaarden in uw bezit.