



INVENTO
BOUWKUNDIG STUDIEBUREAU

SLOOPOPVOLGINGSPLAN

SLOPEN VAN BUITENVERHARDING



IMSAKKERLAAN 4 TE GENT

DOSSIERNUMMER
2026-006

3-DELIGE-CODE
NVT

DATUM
26/01/2026

Inhoud

VOORWOORD	3
1 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS	4
1.1 Contactgegevens	4
1.2 Projectgegevens	4
1.3 Traceringsprocedure(s)	5
1.4 3D-schets	5
2 VOORSTUDIE	6
2.1 Beschrijving van het project	6
2.2 Voorbereidend (historisch) onderzoek	7
3 VELDONDERZOEK	9
3.1 Administratieve gegevens van het veldonderzoek	9
3.2 Onderzoeksinspanningen	9
3.2.1 Vaststellingen terreinrondgang	9
3.2.2 Bemonsteringsstrategie	9
3.2.3 Uitgevoerde kernboringen	9
3.2.4 Uitgevoerde monsternames en analyses	10
3.2.4.1 Monstername en analyse van asfalt	10
3.2.4.2 Monstername en analyse van andere materialen dan asfalt	10
3.3 Beperkingen van het onderzoek	11
3.4 Indeling van de werf	12
3.5 Hergebruik en hoogwaardige recyclage	12
4 ALGEMENE AANBEVELINGEN EN AANDACHTSPUNTEN M.B.T. SLOOPOPVOLGING	13
4.1 Algemene aanbevelingen en aandachtspunten	13
4.2 Projectspectifieke aanbevelingen en aandachtspunten	13
5 ONDERTEKENING	14
6 BIJLAGEN	15

Voorwoord

Het sloopopvolgingsplan is een oplisting van alle te verwachten vrijkomende afvalstoffen (incl. asbesthoudende toepassingen) bij de geplande sloop- en afbraakwerken. Hiertoe geeft het sloopvolgingsplan niet alleen per categorie afvalstof aan welke materialen er zullen vrijkomen, maar bevat het ook informatie over de verwachte hoeveelheden en de plaats waar deze worden aangetroffen, alsook algemene en specifieke aandachtspunten met betrekking tot de selectieve sloop.

Het sloopopvolgingsplan heeft betrekking op het geheel van gebouwen, installaties, infrastructuur, wegenis en andere uitrustingen die zich op de betrokken site bevinden, met uitzondering van hetgeen uitdrukkelijk wordt vermeld in het verslag.

Aan de hand van een visuele inspectie en rondgang van de site wordt het sloopopvolgingsplan naar best vermogen opgesteld. Doch is het niet uitgesloten dat bepaalde materialen of asbesthoudende toepassingen niet worden opgemerkt door de zichtbaarheid en of de ondergrondse toepassingen hiervan. Het onderzoek wordt zo goed als mogelijk destructief uitgevoerd, enkel daar waar de toegankelijkheid en het actueel gebruik dit toelaat.

In het verslag zal opgegeven staan wanneer er bepaalde ruimtes niet toegankelijk waren tijdens het veldonderzoek. Om het dossier te vervolledigen dienen deze ruimtes alsnog geïnspecteerd te worden voor de start van de sloopwerken. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij de opdrachtgever.

De opgegeven totalen zijn informatief en kunnen niet als definitief beschouwd worden. Invento zal steeds trachten om zo exact en volledig mogelijke gegevens te rapporteren, maar is niet verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen op de totalen. Eventuele afwijkingen kunnen geen aanleiding geven tot meerprijzen aan welke partij dan ook tijdens de sloopwerkzaamheden.

Het sloopopvolgingsplan dient steeds bijgevoegd te worden bij de aanvraag van de omgevingsvergunning en de aanbestedingsdocumenten.

De geldigheidstermijn van dit sloopvolgingsplan is 2 jaar. Indien het sloopopvolgingsplan ouder is dan 2 jaar dient een deskundige te bevestigen of de opmaak van een geactualiseerd sloopopvolgingsplan noodzakelijk is.

1 Administratieve gegevens

1.1 Contactgegevens

Gegevens van de deskundige	
Naam organisatie	Invento BV
Naam deskundige	Bart Moons
Adres	Antoine Coppenslaan 25 bus 1 – 2300 Turnhout
Telefoonnummer deskundige	0494 22 58 98
E-mail deskundige	bart@sb-invento.be
E-mail algemeen	info@sb-invento.be
Gegevens van de opdrachtgever	
Naam opdrachtgever	Q8 Kuwait Petroleum Belgium NV
Adres	Brusselstraat 59 bus 1 – 2018 Antwerpen
Gegevens van het laboratorium belast met de analyse van asbestverdachte monsters	
Naam organisatie	Eurofins Omegam B.V.
Adres	H.J.E. Wenckebachweg 120 – NL-1114 AD Amsterdam
Telefoonnummer	+31 20 597 60 80
E-mail	CSOmegam@eurofins.com
Gegevens van het laboratorium belast met milieuhygiënische en bouwkundige analyses	
Naam organisatie	Disoma NV
Adres	Krommewege 31G – 9990 Maldegem
Telefoonnummer	050 72 02 30
E-mail	info@disoma.be

1.2 Projectgegevens

Situering van het project	
Straat en nummer	Imsakkerlaan 4
Postcode en gemeente	9000 Gent
Afdeling	12
Sectie	A
Perceelnummer(s)	481E
<i>Bijlage 1: plan met situering van het project (kadasterplan & luchtfoto)</i>	
Datum opmaak SOP	
Datum	26/01/2026
Versienummer	1
Voorziene startdatum van de werken	
Startdatum	Niet gekend

1.3 Traceringsprocedure(s)

Deelprocedure			
☐	Uitgebreide procedure gebouwen		
☐	Vereenvoudigde procedure gebouwen		
☒	Procedure infrastructuurwerken		
Type bouwwerk		Type infrastructuurwerk	
☐	Gebouw volledig niet-residentieel	☒	Wegeniswerken
☐	Gebouw gedeeltelijk niet-residentieel	☐	Wegenis- en rioleringswerken
☐	Gebouw volledig residentieel	☐	Rioleringswerken
☐	Brug en/of tunnel	☐	Openbare parking
		☐	Waterwegeniswerken
Type sloop			
☐	Volledige sloop	☐	Ontmantelingswerken
☒	Gedeeltelijke sloop		

1.4 3D-schets



2 Voorstudie

2.1 Beschrijving van het project

Voorliggend sloopopvolgingsplan omvat infrastructuurwerken op een depot-terrein van Q8. Het betreft een tankenpark waarbij de buitenverharding en betonnen eilanden gedeeltelijk gesloopt zullen worden. Er zullen tevens saneringswerken uitgevoerd worden. Van de te verwijderen verharding zal tevens de aanwezige fundering gesloopt worden.

Het depot-terrein werd begin jaren '60 in gebruik genomen. Er werd een tankenpark gebouwd met 13 tanks waarvan de inhoud doorheen de jaren varieerde.

Langs de Imsakkerlaan is er van 1992 tot 2012 een tankstation met ondergrondse KWS en dieseltank in exploitatie geweest. Dit werd in 2012 volledig ontmanteld en ontgraven.

Sindsdien ligt heel het zuidoostelijk terreindeel er ongebruikt bij. De verharding overheen het terrein is grotendeels behouden gebleven.

<i>Locatie</i>	<i>Asfaltverharding</i>	<i>Betonnen eilanden</i>	<i>Betonverharding</i>
<i>Type werken</i>	<i>wegeniswerken</i>	<i>wegeniswerken</i>	<i>wegeniswerken</i>
<i>Beschrijving werken</i>	<i>verharding + fundering</i>	<i>verharding</i>	<i>verharding + fundering</i>
<i>Lengte (m)</i>	52	13	5
<i>Breedte (m)</i>	45	2	5
<i>Oppervlakte (m²)</i>	2 375	87	25
<i>Totale lengte (m)</i>	70		
<i>Gemiddelde breedte (m)</i>	17		

De situering van de projectzone wordt aangeduid in **Bijlage 1**.

2.2 Voorbereidend (historisch) onderzoek

Het voorbereidend onderzoek werd grotendeels gebaseerd op het ter beschikbaar gesteld dossier met betrekking tot de bodemsanering.

2.2.1 Openbare besturen

- ☒ Er werd door de openbare besturen geen informatie ter beschikking gesteld.
- ☐ Er werd door de openbare besturen informatie ter beschikking gesteld. Indien er documenten beschikbaar zijn, worden deze in **Bijlage 4a** toegevoegd.


2.2.2 Nutsmaatschappijen

- ☒ De opbraak van rioleringen en nutsleidingen behoort niet tot de scope van voorliggend SOP.
- ☐ De opbraak van rioleringen en/of nutsleidingen behoort tot de scope van voorliggend SOP. De ligging ervan wordt in **Bijlage 2c** afgebeeld.

2.2.3 Bodemonderzoek(en) en/of technisch verslag

2.2.3.1 Bodemonderzoek(en)

- ☐ De bodemverkenner en/of het OVAM Geoloket werd nagekeken op 26/01/2026. Er is geen overlap met één of meerdere uitgevoerde bodemonderzoeken en/of schadegevallen.
- ☒ Het bodemverkenner en/of het OVAM Geoloket werd nagekeken op 26/01/2026. Er is een volledige/gedeeltelijke overlap met één of meerdere uitgevoerde bodemonderzoeken en/of schadegevallen, namelijk OVAM-dossier(s) 17637913.
 - ☐ Er werd(en) geen bodemonderzoek(en) door de initiatiefnemer/opdrachtgever ter beschikking gesteld. Er is onvoldoende informatie beschikbaar om te besluiten of de conclusies een invloed hebben op de kwaliteit/indeling van de puinstromen opgenomen in voorliggend SOP.
 - ☒ Er werden één of meerdere bodemonderzoek(en) door de initiatiefnemer/opdrachtgever ter beschikking gesteld. O.b.v. de beschikbare gegevens kan besloten worden dat een bodemsanering vereist is. Deze staat in de nabije toekomst ingepland. Het terrein is niet asbestverdacht.



2.2.3.2 Technisch verslag

☒ Er is geen technisch verslag beschikbaar of overgemaakt door de initiatiefnemer of opdrachtgever.

☐ Er is een (voorlopig) technisch verslag beschikbaar of overgemaakt door de initiatiefnemer of opdrachtgever. O.b.v. de (voorlopig) beschikbare gegevens kan besloten worden dat:

2.2.3.3 PFAS

☒ O.b.v. het nazicht van Databank Ondergrond Vlaanderen op 26/01/2026 overlapt de projectzone niet met een potentiële bronzone voor PFAS, hebben er geen risico-activiteiten plaatsgevonden op de onderzoekslocatie en zijn er geen relevante onderzoeksresultaten voor PFAS in de bodem gekend. In het dossier van bodemsanering staat opgenomen dat de betreffende site niet PFAS-verdacht is.

☐ O.b.v. het nazicht van Databank Ondergrond Vlaanderen op 26/01/2026 overlapt de projectzone met een potentiële bronzone voor PFAS en/of hebben er risico-activiteiten plaatsgevonden op de onderzoekslocatie en/of zijn er relevante onderzoeksresultaten voor PFAS in de bodem gekend.



2.2.4 Regiogebonden risico's

☒ De projectzone is niet gelegen t.h.v. een locatie die behoort tot een van de regiogebonden risico's.

☐ De projectzone is gelegen t.h.v. een locatie die behoort tot een van de regiogebonden risico's, namelijk.

2.2.5 Andere

Niet van toepassing.

3 Veldonderzoek

3.1 Administratieve gegevens van het veldonderzoek

Veldonderzoek	
Datum	19/01/2026
Onderzoeker	
Naam organisatie	Invento BV
Naam onderzoeker	Bart Moons
Adres	Antoine Coppenslaan 25 bus 1 – 2300 Turnhout
Contactpersoon in het gebouw	
Naam contactpersoon	Opdrachtgever

3.2 Onderzoeksinspanningen

3.2.1 Vaststellingen terreinrondgang

☒ Er werden tijdens de uitvoering van de terreinrondgang geen bijzondere zaken vastgesteld die eventueel aanleiding kunnen geven tot bepaalde risico's (bijv. aandachtsstromen*).

☐ Er werden tijdens de uitvoering van de terreinrondgang bijzondere zaken vastgesteld die eventueel aanleiding kunnen geven tot bepaalde risico's (bijv. aandachtsstromen*), namelijk.

Foto's van het veldonderzoek worden toegevoegd in **Bijlage 2a**.

3.2.2 Bemonsteringsstrategie

Er werd beroep gedaan op de reeds uitgevoerde kernboringen in functie van het bodemonderzoek.

Locatie	Type verharding	Oppervlakte (m²)	Aantal uitgevoerde kernboringen	Motivatie
Asfaltverharding	Asfalt	2 375	4	
Betonverharding	Beton	112	0	Zeer kleine oppervlakte
Grind	Grind	90	1	

3.2.3 Uitgevoerde kernboringen

Locatie	Boring	Type verharding	Dikte (cm)	Type fundering	Dikte (cm)	Opp. (m²)	Opmerkingen
Asfalt	SW4 SW3 SW10	Asfalt: niet-teerhoudend	10 cm	Gedeeltelijk steenpuin	20 cm	2 375	
Beton	Geen	Beton	15 cm	Geen	NVT	112	Dikte betreft een inschatting
Grind	G3	Grind	10 cm	Geen	NVT	90	

De boorbeschrijvingen en foto's van het opgeboord materiaal zijn opgenomen in **Bijlage 2b**.

Een plan met o.a. aanduiding van de boringen is terug te vinden in **Bijlage 2c**.

3.2.4 Uitgevoerde monsternames en analyses

3.2.4.1 Monstername en analyse van asfalt

☐ Er zijn geen monsternames en/of analyses op teerverdachte materialen uitgevoerd t.h.v. de projectzone.

☒ Er zijn monsternames en/of analyses op teerverdachte materialen uitgevoerd t.h.v. de projectzone. De analyseresultaten worden toegevoegd in **Bijlage 2d**.

Locatie	Kernboring	Laag	Laagdiepte (m-mv)	Resultaten	
				PAK-spraytest	GC-MS
SW4	SW4	1	0,0-0,10	negatief	n.v.t.
SW10	SW10	1	0,0-0,10	negatief	n.v.t.

3.2.4.2 Monstername en analyse van andere materialen dan asfalt

☒ Er zijn geen monsternames en/of analyses op andere materialen dan asfalt uitgevoerd t.h.v. de projectzone.

☐ Er zijn monsternames en/of analyses op andere materialen dan asfalt uitgevoerd t.h.v. de projectzone. Analyseresultaten worden toegevoegd in **Bijlage 2d**.

Locatie	Boring	Materiaal	Vaststellingen	Analyse	Resultaat	Opmerkingen
Verharding	SW10	Asfalt	Geen asbest	Microscopie conform CMA/2/II/C.3	Normen niet overschreden	Zie analyseverslag in Bijlage 2d

3.3 Beperkingen van het onderzoek

3.3.1 Algemene beperkingen

Sommige materialen kunnen niet of moeilijk exact opgenomen worden opgemeten omdat ze niet zichtbaar, geheel of gedeeltelijk ingekapseld of volledig onbereikbaar zijn. Er bestaat altijd een kleine kans dat bepaalde materialen niet opgemerkt zijn geweest. Alle losstaande en losliggende materialen (zoals de inboedel) worden niet opgenomen in dit sloopopvolgingsplan.

Tijdens het veldonderzoek wordt zo goed als mogelijk getracht om oppervlakken en volumes op te meten. Met behulp van waarden uit de literatuur en ervaring van de deskundige worden deze gegevens omgerekend naar de verwachte massa's. Het is hierbij mogelijk dat een foutenmarge ontstaat door afwijkingen in het soortelijk gewicht van de materialen. Zo varieert het soortelijk gewicht van beton in functie van de soort, hoeveelheid cement en gebruikte granulaten, verschilt het soortelijk gewicht van metselwerk naargelang het type baksteen, kan het soortelijk gewicht van cellenbeton sterk variëren naargelang de toepassing en glas naargelang de glasdiktes van de verscheidene lagen.

De diktes van muren, vloerplaten en daken worden zover als mogelijk opgemeten en opgenomen in de meetstaat. Indien er bepaalde delen niet visueel meetbaar zijn maakt de deskundige, naargelang zijn eerder vergaarde kennis en ervaring, hiervan een inschatting lettende op het bouwjaar en de toepassing hiervan.

Elektrische bedradingen, waterleidingen en rioleringsonderdelen worden zo goed als mogelijk geïnventariseerd. Enkel indien uit visuele inspectie blijkt dat deze uit asbestverdachte materialen bestaan zal dit worden opgenomen in de asbestinventaris.

De algemene aandachtspunten, adviezen of aanbevelingen horend bij bovenstaande beperkingen worden opgenomen in 4.1 – Algemene aanbevelingen en aandachtspunten.

3.3.2 Projectsamenlijke beperkingen

De werfsamenlijke aandachtspunten, adviezen of aanbevelingen horend bij bovenstaande beperkingen worden opgenomen in 4.2. – Projectsamenlijke aanbevelingen en aandachtspunten.

3.4 Indeling van de werf

- ☒ Er zijn op basis van het historisch onderzoek en/of veldonderzoek geen indicaties voor de aanwezigheid van gevaarlijke afvalstoffen. Het betreft een **onverdachte werf**.
- ☐ Er zijn op basis van het historisch onderzoek en/of veldonderzoek indicaties voor de aanwezigheid van gevaarlijke afvalstoffen. Het betreft een **aandachtswerf**.

3.5 Hergebruik en hoogwaardige recyclage

- ☒ Er werd bij de uitvoering van het veldonderzoek **geen** inschatting gemaakt van materialen en elementen die in aanmerking komen voor hergebruik en/of hoogwaardige recyclage.
- ☐ Er werd bij de uitvoering van het veldonderzoek een inschatting gemaakt van materialen en elementen die in aanmerking komen voor hergebruik en/of hoogwaardige recyclage. Een overzicht en gedetailleerde fiches worden toegevoegd in **Bijlage 5** en/of **Bijlage 6**.

4 Algemene aanbevelingen en aandachtspunten m.b.t. sloopopvolging

4.1 Algemene aanbevelingen en aandachtspunten

4.1.1 (mazout)tanks

Opslagtanks van brandstoffen of andere gevaarlijke stoffen dienen voorafgaand geledigd en gereinigd te worden. Het attest hiervan dient bezorgd te worden aan de deskundige.

4.1.2 Verontreinigd steenachtig materiaal

Indien er verontreinigd steenachtig materiaal (bv. met olie) is vastgesteld dient hier de nodige aan besteed te worden.

Wanneer de oppervlakte hiervan minstens 50 m² bedraagt OF indien het volume/de massa van hetzelfde type meer dan 1% van het niet verontreinigd type bedraagt, moet de verontreinigde fractie selectief ingezameld en verwijderd te worden.

4.1.3 Puinhoudende grond

Indien er op de werf puinhoudende grond voorkomt die mogelijks ter plaatse wordt afgezeefd kan dat puin afkomstig van de afgezeefde grond niet met de voorliggende verwerkingstoelating als LMRP worden aangeboden bij de breekinstallatie. Hiervoor dient een verklaring LMRP te worden aangevraagd bij een erkende Bodembeheerorganisatie.

4.1.4 Gevaarlijke stoffen

Als er tijdens de werf gevaarlijke stoffen worden aangetroffen, die niet opgenomen zijn in het sloopopvolgingsplan, meldt de uitvoerder van de werken de onvoorziene omstandigheid aan de betrokken deskundige.

4.1.5 Algemene veiligheid

De aanbevelingen van de veiligheidscoördinator dienen strikt opgevolgd te worden.

4.2 Projects specifieke aanbevelingen en aandachtspunten

Niet van toepassing.

5 Ondertekening

Ik ondergetekende, Bart Moons, verklaar dat de in dit slooppopvolgingsplan opgenomen informatie volledig en correct is.

Opgemaakt te Turnhout, op 26/01/2026

Handtekening van de deskundige

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Moons Bart', written in a cursive style.

6 Bijlagen

Bijlage 1: Situering van het project

Bijlage 2: Veldonderzoek

Bijlage 2a: Foto's van het veldonderzoek

Bijlage 2b: Boorbeschrijvingen en bijhorende foto's

Bijlage 2c: Plan met aanduiding van de boringen

Bijlage 2d: Resultaten en ontleding

Bijlage 3: Sloopinventaris

Bijlage 3a: Inventaris van de gevaarlijke materialen

Bijlage 3b: Inventaris van de niet-gevaarlijke materialen

Bijlage 3c: Totaalinventaris

Bijlage 4: Voorbereidend (historisch) onderzoek

Bijlage 4a: Openbare besturen


Bijlage 4b: Nutsmaatschappijen

Bijlage 4c: Bestaand(e) bodemonderzoek(en), technisch(e) verslag(en) en PFAS-onderzoek(en)


Bijlage 4d: Andere documenten

BIJLAGE 1: SITUERING VAN HET PROJECT

KADASTRAAL PLAN



LUCHTFOTO HEDEN



LUCHTFOTO 2012



LUCHTFOTO 2000




BIJLAGE 2: VELDONDERZOEK

Bijlage 2a: Foto's van het veldonderzoek




Bijlage 2b: Boorbeschrijvingen en bijhorende foto's


BORING G1




BORING SW4



BORING SW10



BORING TV10



An aerial photograph of an industrial or utility site with various infrastructure elements labeled. The map includes a road labeled 'Imsakkerlaan' and a large area labeled '1096P'. Numerous points are marked with labels such as P201, P503, P505, P506, P507, P302, P303, P408, P410, P416, P418, P480, P481, P482, P483, P484, P485, P486, P487, P488, P489, P490, P491, P492, P493, P494, P495, P496, P497, P498, P499, P500, P501, P502, P503, P504, P505, P506, P507, P508, P509, P510, P511, P512, P513, P514, P515, P516, P517, P518, P519, P520, P521, P522, P523, P524, P525, P526, P527, P528, P529, P530, P531, P532, P533, P534, P535, P536, P537, P538, P539, P540, P541, P542, P543, P544, P545, P546, P547, P548, P549, P550, P551, P552, P553, P554, P555, P556, P557, P558, P559, P560, P561, P562, P563, P564, P565, P566, P567, P568, P569, P570, P571, P572, P573, P574, P575, P576, P577, P578, P579, P580, P581, P582, P583, P584, P585, P586, P587, P588, P589, P590, P591, P592, P593, P594, P595, P596, P597, P598, P599, P600, P601, P602, P603, P604, P605, P606, P607, P608, P609, P610, P611, P612, P613, P614, P615, P616, P617, P618, P619, P620, P621, P622, P623, P624, P625, P626, P627, P628, P629, P630, P631, P632, P633, P634, P635, P636, P637, P638, P639, P640, P641, P642, P643, P644, P645, P646, P647, P648, P649, P650, P651, P652, P653, P654, P655, P656, P657, P658, P659, P660, P661, P662, P663, P664, P665, P666, P667, P668, P669, P670, P671, P672, P673, P674, P675, P676, P677, P678, P679, P680, P681, P682, P683, P684, P685, P686, P687, P688, P689, P690, P691, P692, P693, P694, P695, P696, P697, P698, P699, P700, P701, P702, P703, P704, P705, P706, P707, P708, P709, P710, P711, P712, P713, P714, P715, P716, P717, P718, P719, P720, P721, P722, P723, P724, P725, P726, P727, P728, P729, P730, P731, P732, P733, P734, P735, P736, P737, P738, P739, P740, P741, P742, P743, P744, P745, P746, P747, P748, P749, P750, P751, P752, P753, P754, P755, P756, P757, P758, P759, P760, P761, P762, P763, P764, P765, P766, P767, P768, P769, P770, P771, P772, P773, P774, P775, P776, P777, P778, P779, P780, P781, P782, P783, P784, P785, P786, P787, P788, P789, P790, P791, P792, P793, P794, P795, P796, P797, P798, P799, P800, P801, P802, P803, P804, P805, P806, P807, P808, P809, P810, P811, P812, P813, P814, P815, P816, P817, P818, P819, P820, P821, P822, P823, P824, P825, P826, P827, P828, P829, P830, P831, P832, P833, P834, P835, P836, P837, P838, P839, P840, P841, P842, P843, P844, P845, P846, P847, P848, P849, P850, P851, P852, P853, P854, P855, P856, P857, P858, P859, P860, P861, P862, P863, P864, P865, P866, P867, P868, P869, P870, P871, P872, P873, P874, P875, P876, P877, P878, P879, P880, P881, P882, P883, P884, P885, P886, P887, P888, P889, P890, P891, P892, P893, P894, P895, P896, P897, P898, P899, P900, P901, P902, P903, P904, P905, P906, P907, P908, P909, P910, P911, P912, P913, P914, P915, P916, P917, P918, P919, P920, P921, P922, P923, P924, P925, P926, P927, P928, P929, P930, P931, P932, P933, P934, P935, P936, P937, P938, P939, P940, P941, P942, P943, P944, P945, P946, P947, P948, P949, P950, P951, P952, P953, P954, P955, P956, P957, P958, P959, P960, P961, P962, P963, P964, P965, P966, P967, P968, P969, P970, P971, P972, P973, P974, P975, P976, P977, P978, P979, P980, P981, P982, P983, P984, P985, P986, P987, P988, P989, P990, P991, P992, P993, P994, P995, P996, P997, P998, P999, P1000. The map also shows various other features like 'olie-water afscheider (nog aanwezig)', 'zone oud laadstation', and '481E'.

Bijlage 2d: Resultaten en ontleding

Sweco Belgium nv
T.a.v. Jillian Koh
Arenbergstraat 13 bus 1
1000 BRUSSEL
BELGIUM

Analyscertificaat

Datum: 30-Jan-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025004986/1
Uw project/verslagnummer	4006880028
Uw projectnaam	4006880028
Uw ordernummer	4006880028
Uw datum aanlevering monster(s)	21-Jan-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyscertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 4006880028
Uw projectnaam 4006880028
Uw ordernummer 4006880028
Uw datum monstername 21-01-2025
Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025004986/1
Startdatum analyse 23-01-2025
Rapportagedatum 30-01-2025/10:57
Bijlage A,B,V
Pagina 1/1

Analyse	Eenheid	1	2	3
Extern / Overig onderzoek				
Beschrijving kern (CE)		Zie bijl. 1)	Zie bijl. 1)	Zie bijl. 1)

Nr. Uw monsteromschrijving

- 1 SW4 (0-10)
- 2 SW10 (0-10)
- 3 TV5 (0-5)

Monster nr.

14539229
14539230
14539231

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

**Akkoord
Pr.coörd.**

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

JH

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025004986/1

Pagina 1/1

Monster nr.		Uw monsteromschrijving				
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID	
14539229	SW4 (0-10)					
0027942AM	SW4	0	10	21-Jan-2025	9	
14539230	SW10 (0-10)					
0027945AM	SW10	0	10	21-Jan-2025	1	
14539231	TV5 (0-5)					
0154653AM	TV5	0	5	21-Jan-2025	4	

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2025004986/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025004986/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Constructieopbouw incl. PAKmarker (CE)	W0179	Berekening	

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Eurofins Analytico B.V. (Belgium)
T.a.v. mevrouw L. Brewée
Gildeweg 42-48
3771NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2025004986-4006880028
Ons kenmerk : Project 1865431
Validatieref. : 1865431_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode: JCMI-SWRD-VXGD-BSJF
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 30 januari 2025

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam. Informatie omtrent de gebruikte analysemethode(n) kunt u vinden in ons klantenportaal Mijn Lab onder "Info en Docs".

Ik wijs u erop dat het analysecertificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analysecertificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@etbnl.eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1865431
Uw project omschrijving : 2025004986-4006880028
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. (Belgium)


Uw Monsterreferenties
8610996 = SW4 (0-10)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/01/2025
Ontvangstdatum opdracht : 23/01/2025
Startdatum : 23/01/2025
Monstercode : 8610996
Uw Matrix : Wegenmat.


Wegenbouw onderzoek

Q constructieopbouw (77.1)	uitgevoerd
foto boorkern	uitgevoerd
Q Indicatieve PAK-bepaling (Detectormethode) (77.2)	uitgevoerd
Q laagdiktes (77.1)	uitgevoerd

Boring: SW4 (0-10)



PAK-detector: geen fluorescentie waargenomen



ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1865431
Uw project omschrijving : 2025004986-4006880028
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. (Belgium)


Uw Monsterreferenties
8610997 = SW10 (0-10)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/01/2025
Ontvangstdatum opdracht : 23/01/2025
Startdatum : 23/01/2025
Monstercode : 8610997
Uw Matrix : Wegenmat.

Wegenbouw onderzoek

Q constructieopbouw (77.1)	uitgevoerd
foto boorkern	uitgevoerd
Q Indicatieve PAK-bepaling (Detectormethode) (77.2)	uitgevoerd
Q laagdiktes (77.1)	uitgevoerd

Boring: SW10 (0-10)



PAK-detector: geen fluorescentie waargenomen



ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1865431
 Uw project omschrijving : 2025004986-4006880028
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. (Belgium)


Uw Monsterreferenties
 8610998 = TV5 (0-5)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/01/2025
 Ontvangstdatum opdracht : 23/01/2025
 Startdatum : 23/01/2025
 Monstercode : 8610998
 Uw Matrix : Wegenmat.

Wegenbouw onderzoek

Q constructieopbouw (77.1)	uitgevoerd
foto boorkern	uitgevoerd
Q Indicatieve PAK-bepaling (Detectormethode) (77.2)	uitgevoerd
Q laagdiktes (77.1)	uitgevoerd

Boring: TV5 (0-5)



PAK-detector: geen fluorescentie waargenomen



ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode	:	1865431
Uw project omschrijving	:	2025004986-4006880028
Opdrachtgever	:	Eurofins Analytico B.V. (Belgium)

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1865431
Uw project omschrijving : 2025004986-4006880028
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. (Belgium)

Analysemethoden Wegenmat.

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De matrix wegenmat. is representatief voor asfalt(kernen), boor(kernen), asfaltgranulaat en wegenmateriaal. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Indicatieve PAK-bepaling : conform proef 77.2 (RAW 2020)
(Detectormethode) (77.2)
Laagdikte en Constructieopbouw (77.1) : conform proef 77.1 (RAW 2020)

Sweco Belgium nv
T.a.v. Jillian Koh
Arenbergstraat 13 bus 1
1000 BRUSSEL
BELGIUM

Analyscertificaat

Datum: 30-Jan-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025005098/1
Uw project/verslagnummer	4006880028
Uw projectnaam	4006880028
Uw ordernummer	4006880028
Uw datum aanlevering monster(s)	21-Jan-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyscertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 4006880028
Uw projectnaam 4006880028
Uw ordernummer 4006880028
Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025005098/1
Startdatum analyse 23-Jan-2025
Datum einde analyse 30-Jan-2025
Rapportagedatum 30-Jan-2025/13:41
Bijlage A, B, V
Pagina 1/1

Analyse	Eenheid	1
Extern / Overig onderzoek		
Totaal gewogen gehalte asbest	mg/kg ds	- ¹⁾
Overig onderzoek (externe bron)		
Asbest analyse fijne fractie CMA		Zie bijl. ¹⁾

Nr. Uw monsteromschrijving
1 SW1 (10-30)

Opgegeven monstermatrix
Grond Vlaanderen/BHG
Monster nr.
14539655

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Akkoord
Pr.coörd.

VA

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025005098/1

Pagina 1/1

Monster nr.		Uw monsteromschrijving				
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID	
14539655	SW1 (10-30)					
AM14536925	SW1	10	30	21-Jan-2025	10	

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2025005098/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd door Eurofins ACMAA Testing (L376).

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025005098/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Totaal gewogen asbestgehalte (CMA)	W0004	Extern	Extern uitgevoerd
Asbest fijne fr. CMA_C3 <15kg	W0004	Extern	Extern uitgevoerd

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Project opdracht

Opdrachtgever	Eurofins Analytico	Rapportnummer	P250100192 versie 1
Contactpersoon	Mevr. Brewée	Datum opdracht	23-01-2025
Adres	Gildeweg 32-46	Datum ontvangst	22-01-2025
Postcode en plaats	3771 NB Barneveld	Datum rapportage	30-01-2025
Monsternamen door	Derden		
Projectcode	2025005098	Pagina	1 van 3
Project omschrijving	4006880028		
Analyse methode	Kwalificatie en berekening van asbest m.b.v. microscopie conform CMA/2/II/C.3		

Overzicht aangeleverde monsters

Naam	Monstercode	Barcode
SW1 (10-30)	V250102229	AM14536925

Totaal overzicht resultaten

Parameter	Concentratie	95% betrouwbaarheidsinterval		Eenheid
		Ondergrens	Bovengrens	
Per mineralogische groep				
Totaal chrysotiel	-	-	-	mg/kg.ds
Totaal amfibool	-	-	-	mg/kg.ds
Totaal niet hechtgebonden asbest	-	-	-	mg/kg.ds
Totaal hechtgebonden asbest	-	-	-	mg/kg.ds
Totaal				
Totaal asbest	<2	-	-	mg/kg.ds
Totaal asbest gewogen	-	-	-	mg/kg.ds

Er is geen verzamelmonster S aangeleverd.

- = niet aantoonbaar

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma



Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

Project opdracht

Opdrachtgever	Eurofins Analytico	Rapportnummer	P250100192 versie 1
Contactpersoon	Mevr. Brewée	Datum opdracht	23-01-2025
Adres	Gildeweg 32-46	Datum ontvangst	22-01-2025
Postcode en plaats	3771 NB Barneveld	Datum rapportage	30-01-2025
Monsternamen door	Derden		
Projectcode	2025005098	Pagina	2 van 3
Project omschrijving	4006880028		
Analyse methode	Kwalificatie en berekening van asbest m.b.v. microscopie conform CMA/2/II/C.3		

Opdracht labmonster F

Naam	SW1 (10-30)	Datum monsternamen	21-01-2025
Monstercode	V250102229	Datum analyse	29-01-2025
Barcode	AM14536925		

Gewicht totale natte veldfractie < 20 mm	10,1	kg	Gegevens natte veldfractie aangeleverd door klant.
Gewicht totale droge veldfractie < 20 mm	9,7	kg	gewicht berekend m.b.v. droge stof percentage labmonster F

Resultaten labmonster F

Resultaten labmonster 1							
Parameter	Concentratie		95% betrouwbaarheidsinterval				Eenheid
			Ondergrens		Bovengrens		
	Gemeten	Gewogen	Gemeten	Gewogen	Gemeten	Gewogen	
Droge stof	95,6						%
Massa monster (veldnat)	9,7 ⁽¹⁾						kg
Massa monster (droog)	9,2						kg
Per mineralogische groep							
Niet hechtgeb. chrysotiel	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Hechtgebonden chrysotiel	n.a.	n.a.	-	-	1,9	1,9	mg/kg ds
Totaal chrysotiel	n.a.	n.a.	-	-	1,9	1,9	mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Totaal amfibool	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Totaal							
Niet hechtgeb. asbest	<2	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Hechtgebonden asbest	<2	n.a.	-	-	1,9	1,9	mg/kg ds
Totaal asbest	<2	n.a.	-	-	1,9	1,9	mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar

Dit monster is droog gezeefd.

1 = De aangeleverde hoeveelheid is minder dan 10 kg veldvochtig materiaal.

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Opdracht labmonster F

Naam	SW1 (10-30)	Datum monsternamen	21-01-2025
Monstercode	V250102229	Datum analyse	29-01-2025
Barcode	AM14536925		

Resultaten labmonster F (vervolg)

Analyse	Fractie > 20 mm	Fractie 8 - 20 mm	Fractie 4 - 8 mm	Fractie 2 - 4 mm	Fractie 1 - 2 mm	Fractie 0,5 - 1 mm	Fractie < 0,5 mm	Fractie Totaal
Zeven (g)	1312	2005	1301	1401	1005	748	1458	9230
Afgezochte deel fractie (%)	100	100	100	100	20	5		

NHG = Niet hechtgebonden.

HG = Hechtgebonden.



Project opdracht

Opdrachtgever	Eurofins Analytico	Rapportnummer	P250100192 versie 1
Contactpersoon	Mevr. Brewée	Datum opdracht	23-01-2025
Adres	Gildeweg 32-46	Datum ontvangst	22-01-2025
Postcode en plaats	3771 NB Barneveld	Datum rapportage	30-01-2025
Monstername door	Derden		
Projectcode	2025005098	Pagina	3 van 3
Project omschrijving	4006880028		
Analyse methode	Kwalificatie en berekening van asbest m.b.v. microscopie conform CMA/2/II/C.3		

Overzicht: resultaten verzamelmonster(s) S

	Gewicht natte veldfractie > 20 mm	Gewicht droge veldfractie > 20 mm	Eenheid
SW1 (10-30)	1,4 *	1,3	kg

* = Gegevens natte veldfractie aangeleverd door klant.

Sweco Belgium nv
T.a.v. Jillian Koh
Arenbergstraat 13 bus 1
1000 BRUSSEL
BELGIUM

Analyscertificaat

Datum: 30-Jan-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025005099/1
Uw project/verslagnummer	4006880028
Uw projectnaam	4006880028
Uw ordernummer	4006880028
Uw datum aanlevering monster(s)	21-Jan-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyscertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 4006880028
Uw projectnaam 4006880028
Uw ordernummer 4006880028
Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025005099/1
Startdatum analyse 23-Jan-2025
Datum einde analyse 30-Jan-2025
Rapportagedatum 30-Jan-2025/13:41
Bijlage A, B, V
Pagina 1/1

Analyse	Eenheid	1
Extern / Overig onderzoek		
Totaal gewogen gehalte asbest	mg/kg ds	- ¹⁾
Overig onderzoek (externe bron)		
Asbest analyse fijne fractie CMA		Zie bijl. ¹⁾

Nr. Uw monsteromschrijving
1 SW10 (10-30)

Opgegeven monstermatrix
Grond Vlaanderen/BHG
Monster nr.
14539656

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025005099/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving				
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
14539656	SW10 (10-30)				
AM14536926	SW10	10	30	21-Jan-2025	10

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2025005099/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd door Eurofins ACMAA Testing (L376).

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025005099/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Totaal gewogen asbestgehalte (CMA)	W0004	Extern	Extern uitgevoerd
Asbest fijne fr. CMA_C3 <15kg	W0004	Extern	Extern uitgevoerd

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Project opdracht

Opdrachtgever	Eurofins Analytico	Rapportnummer	P250100193 versie 1
Contactpersoon	Mevr. Brewée	Datum opdracht	23-01-2025
Adres	Gildeweg 32-46	Datum ontvangst	22-01-2025
Postcode en plaats	3771 NB Barneveld	Datum rapportage	30-01-2025
Monsternamen door	Derden		
Projectcode	2025005099	Pagina	1 van 3
Project omschrijving	4006880028		
Analyse methode	Kwalificatie en berekening van asbest m.b.v. microscopie conform CMA/2/II/C.3		

Overzicht aangeleverde monsters

Naam	Monstercode	Barcode
SW10 (10-30)	V250102230	AM14536926

Totaal overzicht resultaten

Parameter	Concentratie	95% betrouwbaarheidsinterval		Eenheid
		Ondergrens	Bovengrens	
Per mineralogische groep				
Totaal chrysotiel	-	-	-	mg/kg.ds
Totaal amfibool	-	-	-	mg/kg.ds
Totaal niet hechtgebonden asbest	-	-	-	mg/kg.ds
Totaal hechtgebonden asbest	-	-	-	mg/kg.ds
Totaal				
Totaal asbest	<2	-	-	mg/kg.ds
Totaal asbest gewogen	-	-	-	mg/kg.ds

Er is geen verzamelmonster S aangeleverd.

- = niet aantoonbaar

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma



Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

Project opdracht

Opdrachtgever	Eurofins Analytico	Rapportnummer	P250100193 versie 1
Contactpersoon	Mevr. Brewée	Datum opdracht	23-01-2025
Adres	Gildeweg 32-46	Datum ontvangst	22-01-2025
Postcode en plaats	3771 NB Barneveld	Datum rapportage	30-01-2025
Monsternamen door	Derden		
Projectcode	2025005099	Pagina	2 van 3
Project omschrijving	4006880028		
Analyse methode	Kwalificatie en berekening van asbest m.b.v. microscopie conform CMA/2/II/C.3		

Opdracht labmonster F

Naam	SW10 (10-30)	Datum monsternamen	21-01-2025
Monstercode	V250102230	Datum analyse	29-01-2025
Barcode	AM14536926		

Gewicht totale natte veldfractie < 20 mm	11,05	kg	Gegevens natte veldfractie aangeleverd door klant.
Gewicht totale droge veldfractie < 20 mm	10,51	kg	gewicht berekend m.b.v. droge stof percentage labmonster F

Resultaten labmonster F

Resultaten labmonster 1							
Parameter	Concentratie		95% betrouwbaarheidsinterval				Eenheid
			Ondergrens		Bovengrens		
	Gemeten	Gewogen	Gemeten	Gewogen	Gemeten	Gewogen	
Droge stof	95,1						%
Massa monster (veldnat)	10,4						kg
Massa monster (droog)	9,9						kg
Per mineralogische groep							
Niet hechtgeb. chrysotiel	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Hechtgebonden chrysotiel	n.a.	n.a.	-	-	1,8	1,8	mg/kg ds
Totaal chrysotiel	n.a.	n.a.	-	-	1,8	1,8	mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Totaal amfibool	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Totaal							
Niet hechtgeb. asbest	<2	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Hechtgebonden asbest	<2	n.a.	-	-	1,8	1,8	mg/kg ds
Totaal asbest	<2	n.a.	-	-	1,8	1,8	mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Dit monster is droog gezeefd.
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Opdracht labmonster F

Naam	SW10 (10-30)	Datum monsternamen	21-01-2025
Monstercode	V250102230	Datum analyse	29-01-2025
Barcode	AM14536926		

Resultaten labmonster F (vervolg)

Analyse	Fractie > 20 mm	Fractie 8 - 20 mm	Fractie 4 - 8 mm	Fractie 2 - 4 mm	Fractie 1 - 2 mm	Fractie 0,5 - 1 mm	Fractie < 0,5 mm	Fractie Totaal
Zeven (g)	716	1294	1219	1093	686	606	4284	9898
Afgezochte deel fractie (%)	100	100	100	100	20	5		

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Project opdracht

Opdrachtgever	Eurofins Analytico	Rapportnummer	P250100193 versie 1
Contactpersoon	Mevr. Brewée	Datum opdracht	23-01-2025
Adres	Gildeweg 32-46	Datum ontvangst	22-01-2025
Postcode en plaats	3771 NB Barneveld	Datum rapportage	30-01-2025
Monstername door	Derden		
Projectcode	2025005099	Pagina	3 van 3
Project omschrijving	4006880028		
Analyse methode	Kwalificatie en berekening van asbest m.b.v. microscopie conform CMA/2/II/C.3		

Overzicht: resultaten verzamelmonster(s) S

	Gewicht natte veldfractie > 20 mm	Gewicht droge veldfractie > 20 mm	Eenheid
SW10 (10-30)	3,7 *	3,5	kg

* = Gegevens natte veldfractie aangeleverd door klant.

Sweco Belgium nv
T.a.v. Jillian Koh
Postbus bus 1
B-1000 BRUSSEL
BELGIUM

Analyscertificaat

Datum: 30-Jan-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025005100/1
Uw project/verslagnummer	4006880028
Uw projectnaam	4006880028
Uw ordernummer	4006880028
Uw datum aanlevering monster(s)	21-Jan-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 4006880028
Uw projectnaam 4006880028
Uw ordernummer 4006880028
Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025005100/1
Startdatum analyse 23-Jan-2025
Datum einde analyse 30-Jan-2025
Rapportagedatum 30-Jan-2025/13:41
Bijlage A, B, V
Pagina 1/1

Analyse	Eenheid	1
Extern / Overig onderzoek		
Totaal gewogen gehalte asbest	mg/kg ds	- ¹⁾
Overig onderzoek (externe bron)		
Asbest analyse fijne fractie CMA		Zie bijl. ¹⁾

Nr. Uw monsteromschrijving

1 SW16 (0-30)

Opgegeven monstermatrix

Grond Vlaanderen/BHG

Monster nr.

14539657

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Akkoord
Pr.coörd.

VA

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025005100/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving					
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID	
14539657	SW16 (0-30)					
AM14536927	SW16	0	30	21-Jan-2025	9	

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2025005100/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd door Eurofins ACMAA Testing (L376).

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025005100/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Totaal gewogen asbestgehalte (CMA)	W0004	Extern	Extern uitgevoerd
Asbest fijne fr. CMA_C3 <15kg	W0004	Extern	Extern uitgevoerd

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Project opdracht

Opdrachtgever	Eurofins Analytico	Rapportnummer	P250100194 versie 1
Contactpersoon	Mevr. Brewée	Datum opdracht	23-01-2025
Adres	Gildeweg 32-46	Datum ontvangst	22-01-2025
Postcode en plaats	3771 NB Barneveld	Datum rapportage	30-01-2025
Monsternamen door	Derden		
Projectcode	2025005100	Pagina	1 van 3
Project omschrijving	4006880028		
Analyse methode	Kwalificatie en berekening van asbest m.b.v. microscopie conform CMA/2/II/C.3		

Overzicht aangeleverde monsters

Naam	Monstercode	Barcode
SW16 (0-30)	V250102231	AM14536927

Totaal overzicht resultaten

Parameter	Concentratie	95% betrouwbaarheidsinterval		Eenheid
		Ondergrens	Bovengrens	
Per mineralogische groep				
Totaal chrysotiel	-	-	-	mg/kg.ds
Totaal amfibool	-	-	-	mg/kg.ds
Totaal niet hechtgebonden asbest	-	-	-	mg/kg.ds
Totaal hechtgebonden asbest	-	-	-	mg/kg.ds
Totaal				
Totaal asbest	<2	-	-	mg/kg.ds
Totaal asbest gewogen	-	-	-	mg/kg.ds

Er is geen verzamelmonster S aangeleverd.

- = niet aantoonbaar

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma



Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

Project opdracht

Opdrachtgever	Eurofins Analytico	Rapportnummer	P250100194 versie 1
Contactpersoon	Mevr. Brewée	Datum opdracht	23-01-2025
Adres	Gildeweg 32-46	Datum ontvangst	22-01-2025
Postcode en plaats	3771 NB Barneveld	Datum rapportage	30-01-2025
Monsternamen door	Derden		
Projectcode	2025005100	Pagina	2 van 3
Project omschrijving	4006880028		
Analyse methode	Kwalificatie en berekening van asbest m.b.v. microscopie conform CMA/2/II/C.3		

Opdracht labmonster F

Naam	SW16 (0-30)	Datum monsternamen	21-01-2025
Monstercode	V250102231	Datum analyse	29-01-2025
Barcode	AM14536927		

Gewicht totale natte veldfractie < 20 mm	12,4	kg	Gegevens natte veldfractie aangeleverd door klant.
Gewicht totale droge veldfractie < 20 mm	11,2	kg	gewicht berekend m.b.v. droge stof percentage labmonster F

Resultaten labmonster F

Resultaten labmonster 1							
Parameter	Concentratie		95% betrouwbaarheidsinterval				Eenheid
			Ondergrens		Bovengrens		
	Gemeten	Gewogen	Gemeten	Gewogen	Gemeten	Gewogen	
Droge stof	90,7						%
Massa monster (veldnat)	12,3						kg
Massa monster (droog)	11,1						kg
Per mineralogische groep							
Niet hechtgeb. chrysotiel	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Hechtgebonden chrysotiel	n.a.	n.a.	-	-	1,6	1,6	mg/kg ds
Totaal chrysotiel	n.a.	n.a.	-	-	1,6	1,6	mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Totaal amfibool	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Totaal							
Niet hechtgeb. asbest	<2	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Hechtgebonden asbest	<2	n.a.	-	-	1,6	1,6	mg/kg ds
Totaal asbest	<2	n.a.	-	-	1,6	1,6	mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Dit monster is droog gezeefd.
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Opdracht labmonster F

Naam	SW16 (0-30)	Datum monsternamen	21-01-2025
Monstercode	V250102231	Datum analyse	29-01-2025
Barcode	AM14536927		

Resultaten labmonster F (vervolg)

Analyse	Fractie > 20 mm	Fractie 8 - 20 mm	Fractie 4 - 8 mm	Fractie 2 - 4 mm	Fractie 1 - 2 mm	Fractie 0,5 - 1 mm	Fractie < 0,5 mm	Fractie Totaal
Zeven (g)	2175	1751	1126	862	788	1089	3331	11122
Afgezochte deel fractie (%)	100	100	100	100	20	5		

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Project opdracht

Opdrachtgever	Eurofins Analytico	Rapportnummer	P250100194 versie 1
Contactpersoon	Mevr. Brewée	Datum opdracht	23-01-2025
Adres	Gildeweg 32-46	Datum ontvangst	22-01-2025
Postcode en plaats	3771 NB Barneveld	Datum rapportage	30-01-2025
Monstername door	Derden		
Projectcode	2025005100	Pagina	3 van 3
Project omschrijving	4006880028		
Analyse methode	Kwalificatie en berekening van asbest m.b.v. microscopie conform CMA/2/II/C.3		

Overzicht: resultaten verzamelmonster(s) S

	Gewicht natte veldfractie > 20 mm	Gewicht droge veldfractie > 20 mm	Eenheid
SW16 (0-30)	1,3 *	1,2	kg

* = Gegevens natte veldfractie aangeleverd door klant.

BIJLAGE 3: SLOOPINVENTARIS

Bijlage 3a – inventaris van de gevaarlijke materialen

Er zijn geen gevaarlijke materialen vastgesteld.

Bijlage 3b – inventaris van de niet-gevaarlijke afvalstoffen

Locatie	Onderdeel	Situering	Materiaal	Benaming materiaal	EURAL code	Oppervlakte (m²) of lopende meter (lm)	Dikte (m) of diameter (m)	Volume (m³)	Soortelijk gewicht (ton/m³)	Massa (ton)	Opmerkingen
VERHARDING EN/OF FUNDERINGSLAGEN											
Asfalt	Verharding	Toplaag	Asfalt	Asfalt: niet- teerhoudend	17 03 02	2 375	0,1	356,25	2,3	819,38	
Asfalt	Fundering	Fundering	Puin	Ongevaarlijk gemengd steenpuin: mengpuin	17 01 07	1 375	0,20	275	2,3	632,50	Volgens boringen niet overal fundering aanwezig
Beton	Verharding	Toplaag	Beton	Beton	17 01 01	25	0,15	3,75	2,4	9,00	
Beton	Eilanden	Toplaag	Beton	Beton	17 01 01	87	0,30	26,10	2,4	62,64	
Grind	Verharding	Toplaag	Steenslag – grind	Steenslag – Grind	17 01 07	87	0,10	8,78	2,5	21,94	
Beton	Wapening	Toplaag	Staal	Metaalafval: ijzer en staal	17 04 05	113	NVT	29,85	0,1	2,99	
Beton	Putdeksel	Riolering	Staal	Metaalafval: ijzer en staal	17 04 05	NVT	NVT	NVT	0,12	1,68	
NUTSLEIDINGEN											
Niet van toepassing											

Bijlage 3c – Totaalinventaris

Locatie	Onderdeel	Situering	Materiaal	Benaming materiaal	EURAL code	Oppervlakte (m²) of lopende meter (lm)	Dikte (m) of diameter (m)	Volume (m³)	Soortelijk gewicht (ton/m³)	Massa (ton)	Opmerkingen
VERHARDING EN/OF FUNDERINGSLAGEN											
Asfalt	Verharding	Toplaag	Asfalt	Asfalt: niet- teerhoudend	17 03 02	2 375	0,1	356,25	2,3	819,38	
Asfalt	Fundering	Fundering	Puin	Ongevaarlijk gemengd steenpuin: mengpuin	17 01 07	1 375	0,20	275	2,3	632,50	Volgens boringen niet overal fundering aanwezig
Beton	Verharding	Toplaag	Beton	Beton	17 01 01	25	0,15	3,75	2,4	9,00	
Beton	Eilanden	Toplaag	Beton	Beton	17 01 01	87	0,30	26,10	2,4	62,64	
Grind	Verharding	Toplaag	Steenslag – grind	Steenslag – Grind	17 01 07	87	0,10	8,78	2,5	21,94	
Beton	Wapening	Toplaag	Staal	Metaalafval: ijzer en staal	17 04 05	113	NVT	29,85	0,1	2,99	
Beton	Putdeksel	Riolering	Staal	Metaalafval: ijzer en staal	17 04 05	NVT	NVT	NVT	0,12	1,68	

BIJLAGE 3: VOORBEREIDEND (HISTORISCH) ONDERZOEK

Bijlage 4a – Openbare besturen

Geen documenten voorhanden.

Bijlage 4b – Nutsmaatschappijen

Geen documenten voorhanden.

Bijlage 4c – Bestaande bodemonderzoeken, technische verslagen en PFAS-onderzoeken

Document betreft bodemsanering en resultaten bodemonderzoek is voorhanden.

Bijlage 4d – Andere documenten

Geen documenten voorhanden.