



Uitgevoerde controles:		OK	NOK		
Inkuiping:	Uitvoering:	X		Beton, inkuiping beperkt inspecteerbaar Inkuipingsmuur doorboord door enkele leidingen	
	Opvangcapaciteit:	X		Voldoende, tank voorzien van spatlappen	
Overvulbeveiliging:	Type & handelsmerk:	X		Vegaswing 61	
	Waarschuwing (max. 95%):	X		Hoorn aan de lospiste	
	Beveiliging (max. 98%):	-			
	Werking:	X		Systeem functioneert	
	Prototypekeur:	X		99/H031/15020005	
Peilmeter:		X		Elektronische peilmeting met uitlezing op PC	
Pomp- / verdeelinstallatie:		-			
Reglementair vulpunt:		X		Aanwezig met snelkoppeling en afsluitkraan boven RVS opvangbak. Betonnen opvang onder de RVS opvangbak (aanwezigheid van gespilde vloeistoffen)	
Identificatie bij vulpunt:			X	Tanknummer OK Tankinhoud OK	
				Gevaarsymbolen NOK Productnaam OK	
Identificatie bij tank:		X		Tanknummer OK Tankinhoud OK	
				Gevaarsymbolen OK Productnaam OK	
Ontluchting:		X		Aanwezig in RVS, mondt uit buiten het gebouw	
Ove:loop:		-			
Dampterugvoersysteem:		-			
Aarding:			X	Nog te voorzien	
Fundering/steunblokken:		X		Beton	
Conforme losplaats:		X		Beton, afhellend naar opvanggoot verbonden met opvangput. Voor het vullen wordt de toegang tot riolering afgesloten m.b.v. een klep.	
<u>Tekortkomingen:</u> /					
<u>Opmerkingen:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kenplaat, conform bijlage 5.17.2 van Vlarem II, dient geplaatst te worden. <b>WA 5612</b></li> <li>Niettegenstaande het op te slagen mengsel een P4-product is, wordt in het veiligheidsinformatieblad opgegeven dat maatregelen tegen ontladingen van statische elektriciteit dienen getroffen te worden. De houder dient aldus voorzien te worden van aarding. Dit is een opmerking uit de individuele keur. <b>WA 5614</b></li> <li>Gemorste vloeistoffen dienen op geregelde tijdstippen t.h.v. de vulmonden verwijderd te worden.</li> <li>Ter hoogte van het vulpunt is GHS 05 aangebracht wat niet klopt met de MSDS, dit is te verwijderen. <b>WA 5613</b></li> </ul>					
<u>Informatie:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tijdens elk periodiek onderzoek dient de omgevingsvergunning voorgelegd te worden samen met het conformiteitsattest van de houder (art.5.17.4.3.16 §1 1.).</li> <li>Voor het algemeen onderzoek dient de houder leeg en gereinigd te zijn en indien nodig belucht. Dit kan eventueel reeds samen met het beperkte onderzoek worden uitgevoerd op 07/03/2025.</li> </ul>					
<b>Besluit: DE INSTALLATIE IS CONFORM VLAREM II</b>				bepo.22.0280	
Sticker:	Groen	X		Nieuw beperkt onderzoek voor	07/03/2025
	Oranje			Nieuw algemeen onderzoek voor	04/06/2025
	Rood				
<b>STICKER DIENT BEVESTIGD TE WORDEN AAN HET VULPUNT</b>					

Francine Van Moorter  
Milieudeskundige: 2002/HCC001  
Corrosiedeskundige: 2002/KCC001

Ben Wauters  
Milieudeskundige: 2013/HBenWauters