

--- Beperkt onderzoek op een bovengrondse houder volgens Vlare II ---

Certificaat nummer:	bepo 23.0170	Datum van uitvoering:	08/02/2023
Algemene gegevens:			
Facturatieadres: Christeyns NV Afrikalaan 182 9000 - Gent	Plaats van opstelling: Christeyns NV Afrikalaan 182 9000 - Gent		Hoofdstuk 5.6
			Hoofdstuk 5.17
Binnen waterwingebied / beschermingsgebied:	Ja	Nee	X
Tank maakt deel uit van tankenpark:	Ja	Nee	X

Houdergegevens:			
Fabricagenummer:	Niet gekend	Tankbouwer:	Niet gekend
Intern tanknummer:	T016	Prototypeur:	Bestaande situatie
Nominaal waterinhoudsvermogen:	17.000 l	Construclienorm:	Niet gekend
Afmetingen: - Diameter:	2.400 mm	Berekende levensduur:	Niet gekend
- Lengte:	-	Materiaal:	RVS
- Breedte:	-	Ontwerpdruk:	Niet gekend
- Hoogte:	3.965 mm	Ontwerptemperatuur:	Niet gekend
Bouwjaar:	Niet gekend	Niet gekend	Niet gekend
Staal:	RVS:	X	Themohardend:
Enkelwandig:	X	Dubbelwandig:	Verticaal:
Inkuiping:	X	Rechthoekig:	X
			Thermoplast:
			Horizontaal:
			Gecompartimenteerd:

Productgegevens:									
Productnaam:		Lutensol® TO 8 *			Dichtheid:			1,01 g/cm³	
Vlampunt:		>100°C			pH:			7	
GHS 01	GHS 02	GHS 03	GHS 04	GHS 05	GHS 06	GHS 07	GHS 08	GHS 09	Geen GHS
				X		X			

* Het is verboden de houder te vullen met een andere vloeistof dan deze waarvoor de houder is ontworpen, tenzij na goedkeuring van een milieudeskundige.

Inzage documenten:	
Inzage vorig rapport:	Zie verslag nr. algo.20.0034
Indienststellingskeuring:	Zie verslag nr. algo.20.0034
Inzage omgevingsvergunning: Bijzondere voorwaarde(n) opgenomen <input checked="" type="checkbox"/>	Zie dossier nr. OMV_2018095214 vergund voor tot 31/01/2027
Andere:	Info product zie MSDS-fiche BASF d.d. 16/06/2011 versie 4.0

Uitgevoerde controles:				
Visuele controle		OK	NOK	NVT
Verontreiniging:	Voor zover inspecteerbaar	X		
Buitenwand & bekleding:	Tank omgeven door isolatie Kruislassen aanwezig	X		
Fundering & steunblokken:	Beton, geplaatst op 3 tanksteunen binnen inkuiping Binnenopstelling	X		
Statische dichtheid:	Voor zover inspecteerbaar	X		
Toebehoren:	Dosering + verwarmingsspiraal (niet meer aangesloten)	X		
Beveiliging- & alarmtoestellen:		X		
Inspectieopening (tanks < 3,5m³):				X
Dubbelwandige doorvoer:				X
Maatregelen bij brand:		X		

Leidingwerk		OK	NOK	NVT
Materiaal:	RVS – deels geïsoleerd	X		
Anti-hevelwerking:				X
Bovengrondse uitvoering:	Enkelwandig	X		
Ondergrondse uitvoering:				X

Lekdetectie van de tank -		OK	NOK	NVT
Type, handelsmerk & serienr.:				X
Werking (akoestisch & visueel):				X
ATEX-conform:				X
Prototypekeurnummer:				X
Kenplaat:				X

Lekdetectie van de dubbelwandige doorvoer -		OK	NOK	NVT
Type, handelsmerk & serienr.:				X
Werking (akoestisch & visueel):				X
ATEX-conform:				X
Prototypekeurnummer:				X
Kenplaat:				X

Inkuiping		OK	NOK	NVT
Uitvoering:	Beton – beperkt visueel inspecteerbaar	X		
Opvangcapaciteit:	Voldoende (ca. 45 m ³)	X		
Afstandsregels:	Isolatiemantel (bestaande situatie)	X		
Dichtheid:	Voor zover inspecteerbaar	X		
Verontreiniging:	Voor zover inspecteerbaar	X		

Overvulbeveiliging -		OK	NOK	NVT
Type, handelsmerk & serienr.:	Vegaswing 61 met trilvork			
Waarschuwing (max. 95 %):				X
Beveiligingssysteem (max. 98 %):	Klepsturing aanwezig	X		
Werking:	Systeem functioneert met hoorn & melding op PC (labo) – test na overbrugging door techniker	X		
ATEX-conform:				X
Prototypekeurnummer:	99/H031/150200005	X		
Kenplaat:				X

Peilmeter		OK	NOK	NVT
Type:	Elektronische niveaumeting Siemens met uitlezing op PC in labo	X		
ATEX-conform:				X

Aarding		OK	NOK	NVT
Uitvoering:				X

Overloop		OK	NOK	NVT
Uitvoering:				X

Vulpunt		OK	NOK	NVT
Uitvoering:	Aanwezig met snelkoppeling & klepsturing verbonden met piste (laadkade 10)	X		
Vaste vloeistofdichte voorziening:	Boven RVS opvangbak	X		

Ontluchting		OK	NOK	NVT
Uitvoering:	Verbonden met ontluchting van tank T017 Mondt uit boven het dak	X		
Emissiebeperkende maatregelen:				X
Dampsterugvoersysteem:				X

Conforme vloeistofdichté zones - Vulling van een vaste houder		OK	NOK	NVT
Uitvoering standplaats tankwagen:	Beton afhellend naar opvanggoot. Voor het vullen wordt de toegang tot de riolering afgesloten m.b.v. een klep. (laadkade 10)	X		
Uitvoering zone verdeelinstallatie:				X
KWS-afscheider:				X
Ander opvangsysteem:	Opvangput	X		

Identificatieaanduiding								
Identificatie bij vulpunt:	Tanknummer	OK	Tankinhoud	NOK	Gevaarsymbolen	NOK	Productnaam	OK
Identificatie bij tank:	Tanknummer	OK	Tankinhoud	OK	Gevaarsymbolen	NOK	Productnaam	NOK
Aanwezigheid pictogrammen:	Vuurverbod	OK	Rookverbod	OK				

Tankenpark (verzameling van 1 of meerdere bovengrondse tanks in één inkuiping met totale capaciteit > 250 m³)			OK	NOK	NVT
Peilputten:					X
Blus- en koelvoorzieningen:					X
Bereikbaarheid:					X
Dossier tankenpark:					X

Resultaat:

Tekortkomingen:

/

- Opmerkingen:
- Identificatie bij het vulpunt en de tank dienen geplaatst te worden (tanknummer, productnaam en inhoud) (art.5.6.1.3.5. §2).
 - Een nieuwe omgevingsvergunning werd afgeleverd. Op basis van de oude overzichtslijst van de tanks met gevaarlijke producten is vastgesteld dat tank T016 zal worden vergund voor het product Lutensol AO3. Dit klopt niet volgens de informatie ter plaatse. De aangepaste tanken lijst met bijhorende rubrieken dient nog voorgelegd te worden.
 - De inkuiping is slechts beperkt visueel inspecteerbaar op vloeistofdichtheid. Het wordt sterk aangeraden de inkuiping te voorzien van bv. een resistente coating.
 - Het wordt aangeraden de kruislassen te verstevigen.
 - De opvangbak t.h.v. het vulpunt dient na elke vulling te worden leeggemaakt in geval van "spill".
 - Een risicoanalyse dient nog voorgelegd te worden waaruit blijkt dat een gezamenlijke ontluchting geen schadelijke chemische reacties kan veroorzaken.

- Informatie:
- Tijdens elk periodiek onderzoek dient de omgevingsvergunning voorgelegd te worden samen met het conformiteitsattest van de houder (art.5.6.1.3.14.§1.1°).
 - Het verwarmingsspiraal is afgekoppeld. Indien men deze opnieuw wil gebruiken, dient deze eerst onderworpen te worden aan een drukproef (zie verslag nr. inwo.19.0004.Christeys T016 – revisie).
 - De tank werd voorheen gebruikt voor de opslag van Lutensol® TO 3. Een productwissel werd opgemaakt, zie verslag nr. 20.0011.wiss.

Besluit: DE INSTALLATIE IS CONFORM VLAREM II

Sticker:	Groen	X	Nieuw beperkt onderzoek voor	08/02/2026
	Oranje		Nieuw algemeen onderzoek voor	19/02/2039
	Rood		Bijkomend onderzoek voor	NVT

STICKER DIENT BEVESTIGD TE WORDEN AAN HET VULPUNT

Francine Van Moorter
 Milieudeskundige: 2002/HCC001
 Corrosiedeskundige: 2002/KCC001

Ben Wauters
 Milieudeskundige: 2018/HBenWauters

