

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 3 221 86 08 - dmlnorth@vincotte.be

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens
Uw klantnummer: 0003077003

Contractnummer: 1171191/7000

Verslagnummer: ANT/35/14622676/00/NL/000
ID Report N° : 541268420217

• Uw gegevens
Ref: Crush - 48055712/13.01.2022

• Interventiegegevens
Plaats: Cargill - Gent - Afdeling Crush
Moervaartkaai, 1
9042 Desteldonk(Gent)
Datum: 25/09/2024
Uitgevoerd door: IDE BLANCKAERT

Cargill nv
Moervaartkaai, 1
9042 Desteldonk(Gent)
België

CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER EN VERDEELINSTALLATIE BEPERKT ONDERZOEK VLAANDEREN

GROEN

Gekeurd toestel

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 25/9/2027

Opstelling: Afdeling: Verdeelinstallatie
Gebouw: ketelhuis
Uw nummer: TK-901003

Gekeurde installatie: Houder nr.: TK-901003, product: gasolie, volume: 1.200 liter.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 25/09/2024

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Voor de Directeur Generaal

2019/HideBlanckaert



Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

VLAREM II - Hfdst 5.6

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienstelling van de installatie, verslag Vincotte, datum: 20/3/2012, ref.: ANT/35/60672790/00/NL/000.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vincotte, datum: 23/08/2021, ref.: Ant/35/13950559/00/NL/000.
- Houder(s): Desplentere - Lannoy, datum: 20/12/2011, ref.: 2011/4792.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stempen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

NAZICHT LEKDETECTIESYSTEEM.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [134823005945]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:

25/9/2027

Opstelling:

Afdeling: Verdeelinstallatie

Gebouw: ketelhuis

Uw nummer: TK-901003

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK-901003, product: gasolie, volume: 1.200 liter.

Kenmerken van de vergunning [134823005946]

Exploitatievergunning:

ref.: 082/44021/438/3/A/10/PW/LVDB, datum: 19/06/2008, geldig tot 11/04/2027.

Kenmerken van de houder [134823005947]

Constructeur:

Desplentere

Constructienummer:

1101187

Prototypenummer houder:

CP10/0242-HCC001

Volume:

1.200 l

Type:

dubbelwandige houder

Bouwjaar:

2011

Materiaal:

staal S235 JR

Code voor constructie:

BS 799 Part 5 + CVGP

Type lekdetectiesysteem:

kijkglas onderaan

Type overvulbeveiliging:

thermische sonde

Prototypenummer overvulbeveiliging:

CP-HR02-1012

Kenmerken van de opslag [134823005948]

Naam:

gasolie



Vlampunt:	≥ 55 en ≤ 75 °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	2 (GHS02)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant). verdeelstation voor motorvoertuigen.

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Visuele controle op mazout in het kijkglas wordt mee opgenomen in een periodieke rondgang.
- 2. We merken corrosie op achter de aanduidingsplaat. Gelieve deze af te halen en de onderliggende corrosie te behandelen.
- 3. Het kijkglas is verduurd en visuele controle op kleuromslag wordt moeilijk. Gelieve het kijkglas te vervangen.