

CONFORMITEITSATTEST OPSLAGTANK (MAZOUT)

Controle volgens de geldende bepalingen van VLAREM II

Attestnr.	Datum controle	Resultaat	Volgende controle
26-00235	20-05-2026	☒ GROEN ☐ ORANJE ☐ ROOD	20-05-2029

1. Gegevens firma / keurder

Firma	Villa-Technics BV
Erkend technicus	Lorenzo Villa
Erkenningsnummer	108890
Controle uitgevoerd door	☐ erkend technicus stookolietanks conform VLAREM II

2. Gegevens klant / installatie

Naam klant / houder	Marhill
Installatieadres	Frederiek Bunnensdijk 158B
Postcode en gemeente	3050 Gent
Telefoon / e-mail	0473212355
Gebruik	☐ particulier ☒ professioneel
Vergunningscontext	☐ melding ☒ omgevingsvergunning ☐ verlenging vergunning
Milieuklasse	☒ niet ingedeeld ☐ klasse 3 ☐ klasse 2 ☐ klasse 1

3. Kenmerken van de opslagtank

Ligging	☒ bovengronds ☐ ondergronds ☒ binnen ☐ buiten
Inhoud	8000 liter
Inhoudsklasse	☐ < 5.000 liter ☒ ≥ 5.000 liter
Product	☐ gasolie ☒ mazout ☐ diesel ☐ andere: _____
Materiaal	☒ staal ☐ kunststof ☐ andere: _____
Wandtype	☒ enkelwandig ☐ dubbelwandig
Vorm	☒ cilindrisch ☐ ovaal ☐ rechthoekig ☐ andere
Datum plaatsing	2021 Bouwjaar: _____
Serienummer / kenplaat	Serienummer: _____ Kenplaat: ☐ aanwezig ☐ onleesbaar ☒ afwezig
Toegankelijkheid	☒ goed bereikbaar ☐ beperkt bereikbaar ☐ niet bereikbaar

4. Visuele controle opslagtank en opstelling

Controlepunt	OK	Niet OK	N.v.t.	Opmerking
Algemene staat tank	☒	☐	☐	
Corrosie / roestvorming	☒	☐	☐	
Staat wand / coating	☒	☐	☐	
Vervorming / beschadiging	☒	☐	☐	
Fundering / steunblokken / stabiliteit	☒	☐	☐	
Aanrijbeveiliging indien vereist	☐	☐	☒	

5. Inkuipung / lekopvang

Controlepunt	OK	Niet OK	N.v.t.	Opmerking
Inkuipung of opvangvoorziening aanwezig	☒	☐	☐	
Opvangcapaciteit conform	☒	☐	☐	
Inkuipung vloeistofdicht	☒	☐	☐	
Geen water, slib of olie in opvang	☒	☐	☐	
Geen scheuren, openingen of doorvoeren zonder afdichting	☒	☐	☐	

6. Dichtheidsbeproeving

Dichtheidsproef uitgevoerd	☐ ja ☐ nee ☒ niet vereist / n.v.t.
----------------------------	--

Methode	☐ visueel ☐ vloeistofniveau ☐ onderdruk ☐ overdruk ☐ andere:
Meetwaarde / proefdruk	_____
Duur proef	_____
Resultaat dichtheidsproef	☐ OK ☐ niet OK ☐ niet eenduidig
Opmerking	<i>beveiligingsproef enkel voor de inspectie</i>

7. Leidingen, vulpunt, ontluchting en toebehoren

Controlepunt	OK	Niet OK	N.v.t.	Opmerking
Aan- en afzuigleidingen	☒	☐	☐	
Vuldop / vulpunt afsluitbaar en correct gemarkeerd	☒	☐	☐	
Ontluchtingsleiding aanwezig en vrij	☒	☐	☐	
Overvulbeveiliging aanwezig	☒	☐	☐	
Overvulbeveiliging functioneel / testbaar	☒	☐	☐	
Terugslagklep / afsluiters	☒	☐	☐	
Flexibels en koppelingen in goede staat	☒	☐	☐	

8. Lekdetectie / peilmeting

Lekdetectiesysteem	☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ niet vereist / n.v.t.
Type lekdetectie	☐ visueel ☐ elektronisch ☐ dubbelwandige tank ☐ andere: _____
Werking lekdetectie	☐ OK ☐ niet OK ☐ niet getest ☒ n.v.t.
Peilmeting	☐ manueel ☐ pneumatisch ☐ elektronisch ☐ geen
Alarm / signalisatie	☐ OK ☐ niet OK ☐ n.v.t.

9. Administratieve controle

Document / controlepunt	Aanwezig	Ontbreekt	N.v.t.	Opmerking
Vorig keuringsattest	☐	☒	☐	
Tankidentificatie / kenplaat	☐	☒	☐	
Situatieplan / aanduiding tank	☐	☒	☒	
Gegevens omgevingsvergunning / melding	☐	☒	☐	
Vorige opmerkingen opgelost	☒	☐	☐	

10. Eindbeoordeling en VLAREM-label

Eindresultaat	☒ GROEN - conform ☐ ORANJE - tijdelijk conform ☐ ROOD - niet conform
VLAREM-label aangebracht	☒ groen label ☐ oranje label ☐ rood label ☐ geen label
Betekenis	Groen: conform. Oranje: tijdelijk conform, herstel vereist binnen max. 6 maanden. Rood: niet conform, gebruik verboden.
Hersteltermijn / maatregelen	_____
Volgende controle uiterlijk op	<i>20/05/2029</i>

11. Opmerkingen en aanbevelingen

Juridische clausule: Dit attest bevestigt uitsluitend de visuele en technische toestand van de installatie op datum van controle. Verborgene gebreken of latere defecten vallen buiten de aansprakelijkheid van de keurende technicus.

12. Ondertekening

Erkend technicus	Datum	Houder / klant	Datum
	20/05/2026		20/05/2026
Handtekening	Handtekening	Handtekening	Handtekening