



Bonheiden, 1 december 2023

Mechelsesteenweg 247
2820 BONHEIDEN
telefoon: 015 55 51 51
telefax: 015 55 06 30
website: www.atk.be



ALL TANK SOLUTIONS

Industrieweg 2043

3520 ZONHOVEN

Verslagnummer MM2/23/935-27

Datum van onderzoek: 8 november 2023

code D+M - KS

Plaats van onderzoek: Gent, Scheepszatestraat 9 (Galloo)

Afdeling MILIEU

***Beperkt driejaarlijks onderzoek van een bovengrondse opslaginstallatie
volgens Vlarem II m.i.b. van het nazicht der plaatsingswijze.***

Dit verslag vervangt en vernietigt ons verslag MM2/23/935-27 dd. 13.11.2023

1. Beschrijving :**1.1. Algemene kenmerken :**

Indelingslijst opslag volgens bijlage 1 Vlarem II:	6.4.
Klasse opslag volgens bijlage 1 Vlarem II:	III
Indelingslijst verdeelinstallatie volgens bijlage 1 Vlarem II:	
Klasse verdeelinstallatie volgens bijlage 1 Vlarem II:	-
Ligging (mbt ruimtelijke ordening):	in industriegebied
Ligging (mbt waterwingebied):	buiten waterwingebied

1.2. Kenmerken van de tank(s) :

tank/comp.nr:	1
firmanr:	-
type:	dubw bovengr
materiaal:	C-staal
constructeur:	ATS
constructienr:	3470523
prototypenr.:	APR/7622/002/05-B
volume (l):	1150
diam. (m):	(BxH): 1.0 x 1.0
lengte (m):	1.25
product:	afvalolie
toepassing:	opvang
bouwjaar:	2023
installateur:	ATS
volgende controle:	08-NOV-26

1.3. Dossier :

Milieuvergunning/ Provincie Oost-Vlaanderen
Omgevingsvergunning: M03/44 021/1064/2/A/1/HV/CW OMV 2018023020
begin dd 10/01/2019
einde dd 11/10/2032
Attest constructeur: In orde
Vorige verslagen: -

2. Inhoud van de controle :

Aanwezigheid Vlarem plaatjes bij vulmondniet aanwezig
(en):
Geldigheidsdatum: -
Aanduidingen:
- volume.
- opgeslagen product.

- gevarensymbool volgens codex.
- volgnummer exploitant.
- rook / vuurverbod.
- motor stilleggen.
- kenplaten van de tanks:

aanwezig

Omschrijving leidingen:

- plaatsing leidingen:
- ontluchting.

bovengronds enkelwandig
in orde

Inkuiping:

- volume inkuiping.
- afstandseisen.
- steunen.
- materiaal:
- vloeistofdichtheid.

niet van toepassing

uitwendige staat:

- bekleding:
- vervormingen.
- ultrasoon diktemeting:
- fundering, zettingen:

verf
geen
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing

Inwendig staat:

- reiniging.
- dakgebinte.
- bodem.
- verticale wand.
- lasnaden en verbindingen.

Vloeistofdichte piste:

niet van toepassing

- rond verdeelpompen.
- voor de bevoorradende vrachtwagen.
- koolwaterstofafscheider:

niet van toepassing
geen

Organoleptische verontreiniging:

- binnen de vloeistofpiste.
- buiten de vloeistofpiste.
- peilbuizen.

Type lekdetektie

- beproeving lekdetektie

vloeistofdector op bodem van dubbele wand
door manipulatie van de vlotter
maximelder

Type overvulbeveiliging:

- prototypekeuring :
- beproeving overvulbeveiliging:

in orde
Door simulatie van overvulling: activatie van
vlottercontact: in orde

Andere:

- elektrische installatie:
- equipotentiaalverbindingen.
- brandbestrijdingsmiddelen.
- damprecuperatie fase I:
- damprecuperatie fase II:
- peilmeting:
- noodstop.

via stekker

nvt
nvt
vlotterpeilmeter

3. Opmerkingen :

4. Besluit :

De houder en de installatie voldoen aan de bepalingen van Vlarem II. De vulmond(en) werd(en) voorzien van een groen ATK-plaatje.

Het eerstvolgend beperkt onderzoek dient uitgevoerd te worden ten laatste op 08-NOV-26.

De nummers van de ATK-plaatjes: CG2311081
Erkenningsnummer: 2007/HChristopheGeerinckx

Dossierbeheer,

CONTROLEORGANISME

ATK vzw
2820 BONHEIDEN
ing. Kristof De Smet
Afdelingshoofd

De onderzoeker,

Christophe Geerinckx

Nota's: 1. Zonder toestemming van ATK & de opdrachtgever mag dit verslag niet anders dan in zijn geheel worden vermenigvuldigd. Indien de bevoegde overheid dit eist, wordt het verslag aan hen overgemaakt. 2. Een ATK EY verslag is enkel geldig indien enerzijds de unieke controlekarakters VslId en VslHash in de eindnoot vermeld zijn en anderzijds hetzij gehandtekend is door gemachtigd ATK-personeel én afgedrukt werd op ATK-watermerkpapier, hetzij het merkteken van ATK bij dossierbeheer bevat.

